


P.R./V.I. V.F.C

Puerto Rico & Virgin Island Volunteer Frequency Coordinator, Inc.

PRVI-VFC, INC.

<http://prvi-vfc.org>

eMail: vfc@prvi-vfc.org



P.R./V.I. V.F.C

28 de agosto de 2020

A: Trustees de Puerto Rico e Islas Vírgenes

De: **PR/VI VFC Inc.**

Junta de Coordinación de Repetidores Radioaficionados de Puerto Rico e Islas Vírgenes

Asunto: Resumen del estudio de los repetidores y el procedimiento según las normas PR/VI VFC

Saludo cordial. Durante los meses de **junio, julio y agosto de 2020** se realizó el estudio de los repetidores si estaban en el aire (ON AIR) o fuera del aire (OFF AIR). Se seleccionaron varios lugares para realizar dicho estudio.

A continuación, presentamos la lista de los lugares.

Fecha	Lugar o sitio
27/mayo/2020	Estacionamiento de la Funeraria Porta Coeli Carretera 2, Bayamón, P.R.
30/mayo/2020	Barrio Negro y Barrio Palmarito Centro Sector Radio Oro, Corozal, P.R.
7/junio/2020	El Cerro La Santa, San Lorenzo, Puerto Rico
18/junio/2020	Barrio Espino Carr124 Lares, Monte Atalaya Aguada, Puerto Rico
10/julio/2020	El Monte del Estado Carretera 120 Maricao – Sabana Grande Puerto Rico
17/julio/2020	Barrio El Gato, Orocovis P.R. y Carr143 (Ruta Panorámica) Villalba P.R.
9/agosto/2020	Sector Cubuy, El Toro Carretera. 186 Canóvanas, Puerto Rico
15/agosto/2020	Pico del Este Ceiba, Puerto Rico

Según el estudio realizado en las diferentes frecuencias de repetidores se **encontró los siguientes datos:**

FRECUENCIAS	PORCIENTOS		OBSERVACIONES
	ON AIR	OFF AIR	
2 metros (VHF)	62/67 (93%)	5/67 (6%)	5 repetidores en reparación. Se enviaron 5 notificaciones a los trustee según las normas y procedimientos del PR/VI VFC INC.
70 cm (UHF)	124/174 (71%)	50/174 (29%)	4 repetidores en reparación. Se enviaron 50 notificaciones a los trustee según las normas y procedimientos del PR/VI VFC INC.
1.25 m (220)	1/9 (11%)	8/9 (89%)	Las 8 frecuencias de 220 se trasladaron al banco de frecuencias hasta que el trustee muestre evidencia que están ON AIR.
6 metros	0/5 (0%)	5/5 (100%)	Las 5 frecuencias de 6 metros se trasladaron al banco de frecuencias hasta que el trustee muestre evidencia que están ON AIR.
900 y 1200	0/3 (0%)	3/3 (100%)	Las 3 frecuencias de 900 y 1200 mhz se trasladaron al banco de frecuencias hasta que el trustee muestre evidencia que están ON AIR.

El PR/VI VFC INC a enviado **182 certificados de coordinación y de validación a los trustee** que tiene sus repetidores en el aire. A los compañeros que se le encontró su repetidor fuera del aire (OFF AIR) se procedió según las normas y procedimientos a enviarle un comunicado por correo electrónico o por correo regular que se pueda expresar porque su repetidor no está en el aire. Se le cito la Parte 97:

VIGENCIA DE UNA COORDINACIÓN

A. Cualquier coordinación expedida por el PR/VI VFC tendrá vigor mientras el “trustee” cumpla con sus deberes como tal y mantenga el equipo en funcionamiento y se valide cuando sea requerido. ***Trustee independiente si fallece ó quiera pasar la frecuencia a otro no podrá hacerlo. La frecuencia pasará al banco de datos del PRVI-VFC, INC.***

B. De suceder algún inconveniente que ***no permita el funcionamiento del equipo por un periodo de más de treinta (30) días, el “trustee” será responsable de enviar una carta explicativa al PRVI-VFC, INC. En estos casos la coordinación se mantendrá vigente por los próximos noventa (90) días.*** El ***no cumplimiento de este requisito será interpretado como falta de interés en el uso de la frecuencia asignada por lo que la coordinación se cancelará y la frecuencia volverá al banco de frecuencias disponibles libres para asignarse a un nuevo “trustee”.***

Es importante que estos compañeros tengan el tiempo para tengan sus repetidores al día. Nuestro compromiso es ayudarle en todo lo que puedan. Les pedimos ***el favor que no pida ninguna coordinación que este fuera del aire (OFF AIR) ya que los trustee tienen derecho a poner sus repetidores en aire según las normas y procedimientos del PR/VI VFC INC.*** La tabla de repetidores se a ***actualizado con los diferentes modos para la comodidad de la búsqueda según si son análogos, digitales o links.*** Esperamos que nuestro trabajo y esfuerzo pueda ayudar a organizar todo referente a los repetidores coordinados en Puerto Rico. Recuerden que la entidad coordinadora única es PR/VI VFC INC. Siempre agradeceremos a nuestros compañeros anteriores que trabajaron y nos dejaron su legado y motivación de seguir trabajando para la Radioafición de Puerto Rico.

Julio Díaz Santiago

*Sr. Julio Díaz Santiago KP3JD
Presidente PR/VI VFC, INC.*

Junta de Coordinación de Repetidores
Radioaficionados de Puerto Rico e Islas Vírgenes

